Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.

Asbestwijzer
Joeri Hosten
Fleriskotstraat 68
8431 Middelkerke
BELGIUM

ANALYSE RAPPORT VAN ASBEST IN MATERIALEN

Validatieref : AR-26-EK-029061-01
Projectcode : 26EK028524
Uw project omschrijving : STL.390232
MC-2026/5783 Booitshoekestraat 3 Wulpen

Datum van rapportuitgifte: 05/05/2026 20:40
Ontvangstdatum: 04/05/2026

Analyse datum: 05/05/2026

Nr. index	Klantreferentie	Visuele beschrijving	Gebruikte techniek / Analist	Voorbereiding		Resultaten
				Aantal voorbereidingen / Aantal	Type	
001 (1)	A1 Pleister muren/ 6020386564	Pleister (wit)	**PLM** / U8BA	2 / 2	-	Geen asbestvezels gedetecteerd
002	A2 Pleister plafond/ 6020386563	Pleister (grijs) + (wit) ; cement (vezelachtig) (beige)	**PLM** / U8BA	8 / 8	-	Geen asbestvezels gedetecteerd
003	A3 Onderdak garage/ 6020386562	Vlakplaat (vezelachtig) (roze)	**PLM** / U8BA	2 / 2	-	Geen asbestvezels gedetecteerd
004	A4 Cementering zolder 6020386657	Pleister (beige) + (wit) ; cement (grijs)	**PLM** / U8BA	8 / 8	-	Geen asbestvezels gedetecteerd

Monster observatie(s)
(1) Er is materiaal van het type Cement (oranje) aanwezig in het staal maar in te kleine hoeveelheden om een representatieve analyse uit te voeren op dit materiaal.

Toegepaste analysemethode voor de kwalitatieve detectie van asbestvezels in materialen:

Karakterisatie m.b.v. polarisatiemicroscopie zoals beschreven in Guide HSG 248 (2021) – bijlage 2

NB 1 : De informatie m.b.t. traceerbaarheid is op aanvraag beschikbaar. Er dient opgemerkt te worden dat dit rapport in het Nederlands een kopie is van de originele versie van het rapport in het Portugees, welke intern wordt opgeslagen door het laboratorium
NB 2 : Voor het onderzoek naar asbest in materialen is de detectielimiet die wordt gegarandeerd bij de monstername in de materialen 0,1Voor het onderzoe
NB 3 : Bij PLM betekent “Niet-gedetecteerde asbestvezels” dat het monster een lager gehalte aan optische waarneembare asbestvezels kan bevatten dan de gegarandeerde detectielimiet. Om optisch waarneembaar te zijn, moet een vezel een diameter groter dan 0,2µm hebben.
NB 4 : De accreditatie van het laboratorium is geregistreerd onder nr. L0705-1 en is beschikbaar ophttp://www.ipac.pt.
NB 5 : De lijst met de geaccrediteerde flexibel intermediaire methodes kunnen geconsulteerd worden op https://www.eurofins.pt/ambiente/eurofins-lab-environment-testing-portugal/laboratório-de-análise-de-amianto/qualidade/.
NB 6 : Het correct en representatief nemen van de monsters valt onder de verantwoordelijkheid van de klant.
NB 7 : Resultaten zijn bekomen in de hoedanigheid van erkend laboratorium door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
NB 8 : De conclusie is verkregen na analyse onder de PLM van twee preparaten van rechtstreeks opgelost materiaal in RI-vloeistof.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd, tenzij anders schriftelijk overeengekomen met het laboratorium. Het bevat 2 pagina('s). Dit verslag heeft alleen betrekking op de monsters die ter analyse zijn ingediend, zoals ontvangen in het laboratorium. De tests aangeduid met het symbool * vallen niet binnen de reikwijdte van de accreditatie.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação
L0705
ISO/IEC 17025
Ensaios

ANALYSE RAPPORT VAN ASBEST IN MATERIALEN

Validatieref : AR-26-EK-029061-01
Projectcode : 26EK028524
Uw project omschrijving : STL.390232
MC-2026/5783 Booitshoekestraat 3 Wulpen

Datum van rapportuitgifte: 05/05/2026 20:40
Ontvangstdatum: 04/05/2026

Analyse datum: 05/05/2026

Goedgekeurd en gevalideerd door:



Jéssica Carneiro
Lab Technician

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd, tenzij anders schriftelijk overeengekomen met het laboratorium. Het bevat 2 pagina('s). Dit verslag heeft alleen betrekking op de monsters die ter analyse zijn ingediend, zoals ontvangen in het laboratorium. De tests aangeduid met het symbool * vallen niet binnen de reikwijdte van de accreditatie.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal Lda.
Rua Monte de Além, 62
4580-733 Sobrosa - Paredes, PORTUGAL

IPAC acreditação
L0705
ISO/IEC 17025
Ensaios